



PRATT & LAMBERT PAINTS
Never compromise

Accolade® Exterior Premium Paint & Primer

Z4400 Серия – Матирана

Z4500 Серия – Яйчена черупка

Z4900 Серия – Полугланц

Accolade® Exterior Premium Paint & Primer е 100% акрилна боя за къщи и декоративни елементи, проектирана да издържа на екстремни зимни и летни условия. Тази изключително издръжлива боя се характеризира с отлична адхезия и е специално създадена да устоява на напукване, лющене и обелване, като същевременно осигурява покритие, устойчиво на мухъл, което може да се нанася при температури до 35°F (около 1,7°C). Препоръчва се за правилно подготвени външни облицовки, дърво, зидария, метал, винил и предварително боядисани повърхности. Accolade® Premium предлага доживотна гаранция.

- Най-добрата ни външна боя
- Дълготрайна издръжливост
- Отлична адхезия
- Висока устойчивост на влага – безопасна от влага 60 минути след нанасяне*
- Може да се нанася при температури до 35°F (около 1,7°C)
- Отлична покривност
- Осигурява покритие, устойчиво на мухъл

*при 77°F (25°C), 50% относителна влажност. Зависи от температурата и влажността.

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА УПОТРЕБА

Препоръчва се за правилно подготвени външни облицовки, дърво, зидария, метал, винил и предварително боядисани повърхности.

ПРЕПОРЪЧАНИ СИСТЕМИ

Винил, алуминий, поцинкован метал, вече боядисани повърхности:

Не е необходим грунд

1 или 2 слоя Accolade® Exterior Premium

Масивна зидария (изсъхнала 7+ дни):

1 слой Pro-Hide® Gold Exterior Cement & Stucco Primer

1 или 2 слоя Accolade® Exterior Premium

Масивна зидария (изсъхнала 30+ дни):

1 слой Pratt & Lambert® Multi-Purpose Waterborne Primer

1 или 2 слоя Accolade® Exterior Premium

Бетонен блок:

1 слой Pro-Hide® Silver Latex Block Filler

1 или 2 слоя Accolade® Exterior Premium

Дърво, твърда дървесна плоскост (Hardboard):

1 слой Pratt & Lambert® Multi-Purpose Waterborne Primer

ИЛИ Pratt & Lambert® Multi-Surface Oil Base Primer

1 или 2 слоя Accolade® Exterior Premium

Кедър, червен бор (Redwood):

Pratt & Lambert® Multi-Surface Oil Base Primer

1 или 2 слоя Accolade® Exterior Premium Стомана:

1 слой Pratt & Lambert® Multi-Purpose Waterborne Primer

1 или 2 слоя Accolade® Exterior Premium

12/16

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Свързващо

вещество: 100% акрил

Финиш: мат 0–12 гланцови единици при 85°

яйчена черупка 0–15 единици при 65° / 10–20 единици при 60°

полу-гланц 40–50 единици при 60°

Пламна

температура: 499°F

Сухо съд.

(обем. %)*: мат 42 ± 2%

яйчена черупка 41 ± 2%

полу-гланц 42 ± 2%

Сухо вещество

(тегл. %)*: мат 60 ± 2%

яйчена черупка 55 ± 2%

полу-гланц 54 ± 2%

Тегло/Галон*: мат 11.91 lbs.

яйчена черупка 10.92 lbs.

полу-гланц 10.57 lbs.

VOС: < 50 g/L – 0.21 lb/gal (съгласно 40 CFR 59.406)

Разходна

норма: 400 ft²/галон

мат 4 mils мокър / 1.3 mils сух

яйчена черупка 4 mils мокър / 1.3 mils сух

полу-гланц 4 mils мокър / 1.3 mils сух

*Данните са изчислени на база Bright White / Base.

Време за съхнене (при 77°F, 50% RH)

Забележка: Времето за съхнене зависи от температура, влажност и дебелина на слоя.

До допир: 1 час

Повторно
нанасяне: 2–4 часа

Разреждане: Не се изисква разреждане

Оцветяване: Универсални колоранти

Бази по финиш:	М	ЯЧ	П-Г
Bright White / Base	✓	✓	✓
Deep Base	✓	✓	✓
Neutral Base	✓	✓	✓

Разфасовки: Quart, Gallon, 5 Gallon

Към 1/17 съответства на

	М	ЯЧ	П-Г
OTC	✓	✓	✓
EC	✓	✓	✓
SCAQMD	✓	✓	✓
CARB	✓	✓	✓
LADCO	✓	✓	✓

Технически информационен лист

ОСНОВА - ПОДГОТОВКА

ВНИМАНИЕ!

Премахването на стара боя чрез шлайфане, остъргване или други методи може да генерира прах или изпарения, които съдържат олово. Излагането на оловен прах или изпарения може да причини увреждане на мозъка или други сериозни здравословни проблеми, особено при деца или бременни жени. Контролирането на излагането на олово или други опасни вещества изисква използване на подходящо защитно оборудване, като правилно поставена маска (одобрена от NIOSH), както и правилно ограничаване и почистване. За повече информация се обадете на Националния информационен център за олово на 1-800-424-LEAD (в САЩ) или се свържете с местните здравни власти.

За да се осигури правилно прилепване, повърхността за боядисване трябва да бъде свободна от мръсотия, прах, масло, грес, восък, ръжда и други замърсители. Почистете повърхността с подходящ почистващ препарат. Изплакнете обилно и оставете да изсъхне. Шлайфайте или остържете повърхността, за да премахнете ронещата се боя и да изгладите старите покрития. Загрубете лъскавите повърхности с шкурка 150 grit. Запълнете пукнатини и дупки със шпакловка за изглаждане на неравностите. След изсъхване, шлайфайте и отстранете праха.

PVC и алуминиева облицовка: Почистете повърхността старателно с топла сапунена вода. Изплакнете обилно.

Зидария, бетон, цимент, бетонни блокове, тухла: Всички нови повърхности трябва да бъдат втвърдени според препоръките на доставчика — обикновено около 30 дни. Отстранете всички кофражни масла и агенти за втвърдяване. Грубите повърхности могат да бъдат шпакловани за постигане на гладка основа. Ако боядисването не може да изчака 30 дни, оставете повърхността да се втвърди 7 дни и грундирайте с Pro-Hide® Gold Exterior Acrylic Cement and Stucco Primer. Пукнатини, шупли и други отвори трябва да бъдат поправени с еластомерен кит или уплътнител.

Мазилка: Отстранете ронещата се мазилка или солните отлагания. Оставете новата мазилка да се втвърди поне 30 дни преди боядисване. Ако боядисването не може да изчака 30 дни, оставете повърхността да изсъхне 7 дни и грундирайте с Pro-Hide® Gold Exterior Acrylic Cement and Stucco Primer. Поправете пукнатини, шупли и други отвори с еластомерен кит или уплътнител.

Дърво, предварително грундирани плоскости, фазер, кедр, секвой, шперплат: Изшлайфайте дървото до гладка, свежа повърхност. Попълнете всички дупки и несвършенства с кит за дърво или замазка, и загладете. Отстранете праха от шлайфането.

Алуминий и цинкован метал: Измийте с подходящ почистващ препарат, за да премахнете масло, грес или други замърсители. Отстранете корозията със шкурка, стоманена вълна или друг абразивен метод.

Фугиране: Попълнете фугите между прозорци, врати, облицовъчни елементи и други отвори в стените с латексов или силикониран латексов уплътнител след грундиране на повърхността.

Плесен: Отстранете преди боядисване чрез измиване с разтвор от 1 част течна белина и 3 части вода. Нанесете разтвора и изтъркайте плесенясалата зона. Оставете разтвора да престои 10 минути. Изплакнете обилно с вода и оставете повърхността да изсъхне преди боядисване. Носете защитни очила, водоустойчиви ръкавици и защитно облекло. Бързо измийте всяка капка от сместа, която попадне върху кожата. НЕ ДОБАВЯЙТЕ препарати или амоняк към разтвора от белина и вода.

Информацията и препоръките, посочени в този Листовка с данни за продукта, се базират на тестове, проведени от или от името на Pratt & Lambert Paints. Тази информация и препоръки подлежат на промяна и се отнасят за продукта, предлаган по време на публикуването им. Консултирайте се с вашия дилър или представител на Pratt & Lambert, за да получите най-актуалната Листовка с данни за продукта.

Accolade® Exterior Premium Paint & Primer

Z4400 Серия – Матирана

Z4500 Серия – Яйчена черупка

Z4900 Серия – Полугланц

ПРИЛОЖЕНИЕ

Температура (въздух, повърхност и материал):

Нанасяйте при температури над 35°F

Може да е необходим повече от един слой боя за нови и непокрита повърхности, при драматична промяна на цвета или при използване на тъмни/ярки цветове за оптимален външен вид и покривност.

Безвъздушно пръскане:

Налягане.....	2000 psi
Дюза.....	.015" - .019"
Разреждане.....	Не е необходимо

Четка:

Четка.....	Найлон/полиестер
Разреждане.....	Не се препоръчва

Валяк:

Мече.....	3/8" - 3/4" синтетично
Разреждане.....	Не се препоръчва

Съвети за по-добра ефективност

- Почистете добре повърхността
- Подгответе основата, за да създадете равномерна повърхност
- Запълнете пукнатини, цепнатини и отвори през стената с подходящ уплътнител или ремонтна смес
- Запълнете празнини и отвори около прозорци и врати с подходящ уплътнител или ремонтна смес
- Нанесете уплътнител там, където е необходимо, използвайки качествен латекс или латексов уплътнител със силикон, който може да се боядисва

Внимание

- Пазете от замръзване
- Само за вътрешна употреба
- Не е фотохимически реактивен

Почистване

Почиствайте разливи и пръски веднага с топла вода и сапун. Почиствайте ръцете и инструментите веднага след употреба с топла вода и сапун. След почистване изплакнете спрей оборудването с минерален спирт, за да предотвратите ръждясване. Следвайте препоръките за безопасност на производителя при използване на минерален спирт.