

Go Primer



Osnovni premaz
za gips-karton ploče



RAZREĐIVANJE
8-12%



POKRIVNOST
10 - 12m²/L



ALAT ZA PRIMENU
četka, valjak ili
bezvazdušni pištolj
za prskanje



SUSENJE
1 sat

» **Savršeno prekriva i izgladuje
sve nesavršenosti podloge**

» **Doprinosi
završnom
opacitetu**

» **Može se prebojiti bilo
kojom emulzionom
bojom**

Beli akrilni osnovni premaz (prajmer) na vodenoj bazi za unutrašnju primenu, sa velikom sposobnošću prekrivanja i ispunje podloge, pogodan za gips-kartonske ploče. Omogućava veoma dobro prijanjanje, završnom opacitetu površine i može se prebojiti bilo kojom emulzionom bojom. Gotovo je bez mirisa.

A/h (WB) Vezivni osnovni premazi.

- Granična vrednost EU: 30g/l (2010).
- Maksimalna koncentracija VOC proizvoda spremnog za upotrebu: 29g/L.

TEHNIČKI PODACI

Gustina ISO 2811 @ 25°C	1.65 g/ml (±0.03)
Sadržaj čvrstih materija w/w ISO 3251	67.5% (±3)
Viskoznost ASTM D 562-05 pri 25°C	110KU (±15)
Viskoznost tokom primene ASTM D 562-05 pri 25°C	85 KU (±15)
Nivo sjaja @ 60° ISO 2813	<3 GU
Nivo sjaja @ 85° ISO 2813	< 12 GU
pH	8.5-9.5
Indeks beline ASTM E 313-98	84.5 (±1.5)
Indeks žutosti ASTM E 313-98	1.5 (±0.5)
Pokrivnost po sloju	10 - 12 m ² /L*
Preporučena debljina suvog filma (1 sloj)	40 μm (±5μm)

* U zavisnosti od načina nanošenja i apsorpcije površine..

Go Primer

Osnovni premaz za gips-karton ploče

PRIPREMA POVRŠINE

Da bi se osiguralo dobro prijanjanje, površina mora biti suva, čvrsta, bez prašine, masti, ostataka, oštećene boje i dr. Izbegavati stvaranje prašine i izlaganje istoj.

- » **Na novim površinama:** Pre nanošenja završnog premaza naneti jedan sloj KRAFT GO PRIMER.
- » **Na površinama na kojima se vrši popravka:** Koristiti KRAFT SPACHTEL ili KRAFT PUTTY ili odgovarajući KRAFT reparaturni materijal.
- » **Na spojevima gipsanih ploča:** pre nanošenja GO PRIMER naneti KRAFT HAFT za izolaciju kita.

UPUTSTVA ZA PRIMENU

- » Pre nego što započnete sa bojenjem, razrediti proizvod 8-12% sa vodom i dobro promešati.
- » Može se naneti četkom, valjkom ili bezvazdušnim pištoljem za prskanje.
- » Naneti jedan sloj KRAFT GO PRIMER za postizanje idealnog rezultata. Zatim naneti dva sloja KRAFT završnog premaza.
- » Minimalno vreme sušenja pre ponovnog nanošenja: 3-4 sata.
- » Suvo na dodir: 1/2-1 sat na 25°C i 50% relativne vlažnosti vazduha. Vreme sušenja zavisi od vremenskih uslova.
- » Ne primenjivati na temperaturama ispod 5°C ili iznad 35°C i pri relativnoj vlažnosti vazduha 65% ili više.

UPUTSTVA NAKON UPOTREBE

- » Odmah očistiti alat toplom vodom i sapunom.
- » Dobro zatvoriti ambalažnu posudu kako bi se sačuvalo proizvod u dobrom stanju za buduću upotrebu.
Čuvati na hladnom mestu pre ili posle otvaranja, izbegavajući izlaganje sunčevoj svetlosti ili smrzavanju.

PAKOVANJE

Dostupno u beloj boji u pakovanjima od 3L i 9L.

UPUTSTVA O ZDRAVLJU, BEZBEDNOSTI I ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE

Pre upotrebe pažljivo pročitati uputstva na ambalaži. Za više informacija pogledati Bezbednosni list.

Broj telefona Centra za kontrolu trovanja:

011 360 8440

SKLADIŠTENJE

Čuvati proizvod na temperaturama između 5°C i 35°C izbegavajući izlaganje direktnoj sunčevoj svetlosti i kiši, najviše 24 meseca od datuma proizvodnje. Čuvati ambalažne posude čvrsto zatvorene kada se proizvod ne koristi.