


Haft™



RAZREĐIVANJE
300-400 %



POKRIVNOST
30 – 40 m²/L



ALAT ZA PRIMENU
četka, valjak ili
bezvazdušni pištolj za
prskanje



SUSENJE
3 sata

Bezbojni akrilni osnovni
premaz na vodenoj bazi

»Smanjuje apsorpciju površine

Bezbojni akrilni osnovni premaz na vodenoj bazi za unutrašnju i spoljašnju upotrebu.

Nanosi se na nove, adekvatno pripremljene površine ili na obojene površine od čvrstog materijala, kao što su zidovi, malter ili betonske ploče.

Smanjuje apsorpciju površine, a istovremeno poboljšava prijanjanje između podloge i završnog premaza. Takođe, povećava pokrivenost i trajnost završnog premaza.

A/h (WB) Vezivni osnovni premazi.

- Granična vrednost EU: 30g/l (2010).
- Maksimalna koncentracija VOC proizvoda spremnog za upotrebu: 29g/L.

»Povećava pokrivenost završnog premaza

»Poboljšava prijanjanje

TEHNIČKI PODACI

Vezivo	Akril
Gustina ISO 2811 @ 25°C	1.01 g/ml (±0.02)
Viskoznost ASTM D 562-05 pri 25°C	90 KU (±10)
pH	8.5-9.5
Pokrivenost po sloju	30 - 40 m ² /L*

* U zavisnosti od načina nanošenja i apsorpcije površine.

Haft™

Bezbojni akrilni osnovni premaz
na vodenoj bazi

PRIPREMA POVRŠINE

Da bi se osiguralo dobro prijanjanje, površina mora biti suva, čvrsta, bez prašine, masnoća, ostataka, oštećene boje i dr. Izbegavati stvaranje prašine i izlaganje istoj.

» **Na novim površinama:** Pre nanošenja završnog premaza naneti jedan sloj KRAFT HAFT-a.

» **Na površinama na kojima se vrši popravka:** Koristiti KRAFT SPACHTEL ili KRAFT PUTTY ili odgovarajući KRAFT reparaturni materijal.

» **Na površinama sa buđi:** Prvo ukloniti ostatke i naneti KRAFT MOLD BLOCKER. Nakon 24 sata ukloniti buđ, a zatim naneti jedan sloj KRAFT HAFT-a.

Ostaviti nove površine od maltera ili betona da se potpuno osuše najmanje 30 dana pre nanošenja boje.

UPUTSTVA ZA PRIMENU

- » Pre nego što započnete sa bojenjem, razediti proizvod do 300-400% sa vodom i dobro promešati.
- » Može se naneti četkom, valjkom ili bezvazdušnim pištoljem za prskanje.
- » Dobro promešati pre i tokom nanošenja.
- » Naneti jedan sloj KRAFT HAFT-a za postizanje idealnog rezultata. Zatim naneti dva sloja KRAFT završnog premaza.
- » Minimalno vreme sušenja pre ponovnog nanošenja: 4-6 sati.
- » Suvo na dodir: 1-3 sata na 25°C i 50% relativne vlažnosti vazduha. Vreme sušenja zavisi od vremenskih uslova.
- » Ne primenjivati na temperaturama ispod 10°C ili iznad 35°C i pri relativnoj vlažnosti vazduha 65% ili više.

UPUTSTVA NAKON UPOTREBE

» Odmah očistiti alat toplom vodom i sapunom.

» Dobro zatvoriti ambalažnu posudu kako bi se sačuvao proizvod u dobrom stanju za buduću upotrebu.

Čuvati na hladnom mestu pre ili posle otvaranja, izbegavajući izlaganje sunčevoj svetlosti ili smrzavanju.

PAKOVANJE

Dostupno u pakovanjima od 0,75L, 3 L i 10 L.

UPUTSTVA O ZDRAVLJU, BEZBEDNOSTI I ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE

Pre upotrebe pažljivo pročitati uputstva na ambalaži. Za više informacija pogledati Bezbednosni list.

Broj telefona Centra za kontrolu trovanja:

011 360 8440

SKLADIŠTENJE

Čuvati proizvod na temperaturama između 5°C i 35°C izbegavajući izlaganje direktnoj sunčevoj svetlosti i kiši, najviše 24 meseca od datuma proizvodnje. Čuvati ambalažne posude čvrsto zatvorene kada se proizvod ne koristi.