



PRATT & LAMBERT® PAINTS
Never compromise®

Accolade® Exterior Premium Paint & Primer

Z4400 Series – Mat

Z4500 Series – Satinat fin (eggshell)

Z4900 Series – Semi-lucios

Accolade® Exterior Premium Paint & Primer este o vopsea 100% acrilică pentru fațade și elemente decorative, concepută pentru a rezista la extremele dure ale vremii de iarnă și vară. Această vopsea extrem de durabilă oferă o aderență excepțională și este special formulată pentru a rezista la exfoliere, ciobire, decolaj și crețizare, oferind în același timp un strat rezistent la mușcături, care poate fi aplicat la temperaturi de până la 35°F. Este recomandată pentru suprafețe exterioare pregătite corespunzător, precum siding, lemn, zidărie, metal, vinil și suprafețe vopsite anterior. Garanție pe viață Accolade® Premium.

- Cea mai bună vopsea exterioară a noastră
- Durabilitate de lungă durată
- Aderență excepțională
- Ultra rezistentă la umiditate – protecție împotriva umezelii după doar 60 de minute*
- Poate fi aplicată la temperaturi de până la 2°C
- Acoperire superioară
- Oferă un strat rezistent la mușcături

**la 25°C și 50% umiditate relativă. Depinde de temperatură și umiditate

Utilizări Recomandate

Recomandată pentru suprafețe exterioare pregătite corespunzător: fațade, lemn, zidărie, metal, vinil și suprafețe vopsite anterior.

Sisteme Recomandate

Vinil, aluminiu, metal galvanizat, suprafețe vopsite anterior:

Nu este necesar grund

1 sau 2 straturi de Accolade® Exterior Premium

Zidărie (maturată 7+ zile):

1 strat Pro-Hide® Gold Exterior Cement & Stucco Primer
1 sau 2 straturi Accolade® Exterior Premium

Zidărie (maturată 30+ zile):

1 strat Pratt & Lambert® Multi-Purpose Waterborne Primer
1 sau 2 straturi Accolade® Exterior Premium

Suprafețe de beton:

1 strat Pro-Hide® Silver Latex Block Filler
1 sau 2 straturi Accolade® Exterior Premium

Lemn, placă dură:

1 strat Pratt & Lambert® Multi-Purpose Waterborne Primer
Pratt & Lambert® Multi-Surface Oil Base Primer
1 sau 2 straturi Accolade® Exterior Premium

Lemn de cedru, lemn de sequoia (Redwood):

Pratt & Lambert® Multi-Surface Oil Base Primer
1 sau 2 straturi Accolade® Exterior Premium

Oțel:

1 strat Pratt & Lambert® Multi-Purpose Waterborne Primer
1 sau 2 straturi Accolade® Exterior Premium

Date Tehnice

Liant: 100% Acrilic

Finisaj: **Mat** 0-12 units @ 85°
Satinat fin 0-15 unități @ 65° / 10-20 units @ 60°
Semi-lucios 40-50 unități @ 60°

Punct de inflamabilitate: 499°F

Substanță uscată în volum:	Mat	42 ± 2%
	Satinat fin	41 ± 2%
	Semi-lucios	42 ± 2%

Substanță uscată în greutate:	Mat	60 ± 2%
	Satinat fin	55 ± 2%
	Semi-lucios	54 ± 2%

Greutate/ Galon:	Mat	11.91 lbs.
	Satinat fin	10.92 lbs.
	Semi-lucios	10.57 lbs.

COV: COV < 50 g/L – 0,21 lb/gal (50 g/L) conform 40 CFR 59.406

Randament: 400 sq. ft. per gallon

Grosime peliculă: **Mat** 4 mils umed; 1,3 mils uscat (33 μm)
Satinat fin 4 mils umed; 1,3 mils uscat (33 μm)
Semi-lucios 4 mils umed; 1,3 mils uscat (33 μm)

*Date de produs calculate pe Bright White / Base

Timp de uscare (la 25°C, 50% U.R.):

Notă: Timpul de uscare depinde de temperatură, umiditate și grosimea peliculei.

La atingere: 1 oră
Pentru reaplicare: 2-4 ore

Diluare: Nu necesită diluare

Colorare: Coloranți universali

Baze per finisaj:	M	Sf	S-l
Bright White / Base	✓	✓	✓
Deep Base	✓	✓	✓
Neutral Base	✓	✓	✓

Dimensiuni ambalaje: Quart (0,95 L), Gallon (3,78 L), 5 Gallon (18,9 L)

Conform din 1/17:

	M	Sf	S-l
OTC	✓	✓	✓
EC	✓	✓	✓
SCAQMD	✓	✓	✓
CARB	✓	✓	✓
LADCO	✓	✓	✓

Fișe Tehnice de Produs

Pregătirea Suprafeței

ATENȚIE! Îndepărtarea vopselei vechi prin șlefuire, răzuire sau alte metode poate genera praf sau vapori care conțin plumb. Expunerea la praful sau vaporii de plumb poate provoca leziuni cerebrale sau alte efecte adverse asupra sănătății, în special la copii sau femei însărcinate. Controlul expunerii la plumb sau alte substanțe periculoase necesită utilizarea unui echipament de protecție adecvat, cum ar fi o mască respiratorie corect montată (aprobată NIOSH) și metode corespunzătoare de izolare și curățare. Pentru mai multe informații, apălați National Lead Information Center la 1-800-424-LEAD (în SUA) sau contactați autoritatea locală de sănătate.

Pentru a asigura o aderență corespunzătoare, suprafața ce urmează a fi vopsită trebuie să fie lipsită de murdărie, praf, ulei, grăsimi, ceară, rugină și orice alți contaminanți de suprafață. Curățați suprafața cu un agent de curățare adecvat. Clătiți bine și lăsați să se usuce. Șlefuiți sau răzuiți suprafața pentru a îndepărta vopseaua desprinsă și pentru a netezi suprafețele vechi. Matuiți suprafețele lucioase cu hârtie abrazivă de granulație 150. Umpleți crăpăturile și găurile cu pastă de șpăcluit pentru a netezi zonele neuniforme. După uscare, șlefuiți și îndepărtați praful rezultat.

Vinil și fațade din aluminiu: Curățați suprafața cu apă caldă și săpun. Clătiți abundent.

Zidărie, beton, ciment, bloc de beton, cărămidă: Toate suprafețele noi trebuie să fie întărite conform recomandărilor furnizorului — de obicei aproximativ 30 de zile. Îndepărtați toți agenții de decofrare și tratare. Suprafețele rugoase pot fi umplute pentru a obține o suprafață netedă. Dacă vopsirea nu poate fi amânată 30 de zile, lăsați suprafața să se întărească 7 zile și grunduiți cu Pro-Hide® Gold Exterior Acrylic Cement and Stucco Primer. Reparați crăpăturile, golurile și alte găuri cu un chit sau un material de etanșare elastomeric.

Tencuială: Îndepărtați orice porțiuni de tencuială desprinsă, eflorescență sau lapte de ciment. Lăsați tencuiala nouă să se întărească cel puțin 30 de zile înainte de vopsire. Dacă vopsirea nu poate fi amânată 30 de zile, lăsați suprafața să se usuce 7 zile și grunduiți cu Pro-Hide® Gold Exterior Acrylic Cement and Stucco Primer. Reparați crăpăturile, golurile și alte găuri cu un chit sau un material de etanșare elastomeric.

Lemn, placă fibrolemnoasă pregrunduită, placă dură, cedru, sequoia (redwood), placaj: Șlefuiți lemnul până la o suprafață proaspătă și netedă. Reparați toate găurile și imperfecțiunile cu chit pentru lemn sau mastic și șlefuiți neted. Îndepărtați tot praful rezultat.

Aluminiu și metal galvanizat: Spălați cu un agent de curățare adecvat pentru a îndepărta uleiul, grăsimea sau alți contaminanți de suprafață. Îndepărtați toată coroziunea cu hârtie abrazivă, lână de oțel sau prin alte metode de abraziune.

Calafatare: Umpleți golurile dintre ferestre, uși, profile decorative și alte deschideri prin perete cu un chit de latex sau latex siliconat după grunduirea suprafeței.

Mucegai: Îndepărtați înainte de vopsire, spălând cu o soluție formată din 1 parte înălbitor lichid și 3 părți apă. Aplicați soluția și frecați zona afectată. Lăsați soluția să acționeze timp de 10 minute. Clătiți bine cu apă și lăsați suprafața să se usuce înainte de vopsire. Purtați ochelari de protecție, mănuși impermeabile și îmbrăcăminte de protecție. Spălați rapid orice cantitate din amestec care intră în contact cu pielea. **NU ADĂUGAȚI DETERGENȚI SAU AMONIAK ÎN SOLUȚIA DE ÎNĂLBITOR/APĂ.**

Accolade® Exterior Premium Paint & Primer Z4400 Series – Mat Z4500 Series – Satinat fin Z4900 Series – Semi-lucios

Aplicare

Temperatură (aer, suprafață și material):

Aplicați la temperaturi peste 2°C.

Este posibil să fie necesare mai multe straturi de vopsea pentru suprafețe noi și nevopsite, pentru schimbări dramatice de culoare sau atunci când se folosesc culori închise/vibrante, pentru un aspect și o acoperire optime.

Pulverizare Spray:

Presiune.....	2000 psi
Duză.....	.015" - .019"
Diluție.....	Nu este necesară

Pensulă:

Tip pensulă.....	Nylon/poliester
Diluție.....	Nu este recomandată

Trafalet:

Manșon.....	3/8" - 3/4" sintetic
Diluție.....	Nu este recomandată

Sfaturi pentru îmbunătățirea performanței

- Curățați temeinic suprafața
- Pregătiți substratul pentru a crea o suprafață uniformă
- Reparați crăpăturile, fisurile și deschiderile prin perete folosind un material de etanșare sau un chit adecvat
- Umpleți golurile și deschiderile din jurul ferestrelor și ușilor folosind un material de etanșare sau un chit adecvat
- Etanșați rosturile după necesități cu silicon latex de calitate sau silicon latex siliconizat posibil.

Precauții

- Protejați de îngheț
- Doar pentru utilizare la exterior
- Nereactiv fotochimic

Curăț

Curățați imediat scurgerile și stropii de produs cu apă caldă și săpun. Curățați imediat mâinile și uneltele după utilizare cu apă caldă și săpun. După curățare, clătiți echipamentul de pulverizare cu white spirit pentru a preveni ruginirea acestuia. Urmați recomandările de siguranță ale producătorului atunci când utilizați white spirit.

Informațiile și recomandările prezentate în această Fișă de Date a Produsului se bazează pe teste efectuate de sau în numele Pratt & Lambert Paints. Aceste informații și recomandări sunt supuse modificărilor și se referă la produsul disponibil la momentul publicării. Consultați dealerul sau reprezentantul Pratt & Lambert pentru a obține cea mai recentă Fișă de Date a Produsului.