



PRATT & LAMBERT® PAINTS
Never compromise®

Accolade® Exterior Premium Paint & Primer

Z0700 Series – Satinat

Z0800 Series – Semi-lucios

Z0700 Series – Lucios

Aquanamel® Waterborne Alkyd Enamel este un email pe bază de apă, de calitate premium, care oferă un nivel excelent de aplicare și nivelare, precum și un finisaj neted și durabil. Oferă confortul și ușurința de aplicare ale unui produs pe bază de apă, combinându-le cu performanța și comportamentul unei vopsele tradiționale pe bază de ulei. Se aplică ușor și se curăță cu apă și săpun. Este ideal pentru utilizare pe elemente decorative interioare sau exterioare, uși și mobilier.

- Întindere și nivelare excelente pentru un finisaj uniform și neted
- Se usucă într-un finisaj durabil și rezistent
- Aplicare excelentă cu pensula, trafaletul sau prin pulverizare
- Timp deschis de lucru prelungit
- Curățare cu apă și săpun – fără solvenți necesari
- Rezistent la coroziune și substanțe chimice
- Conținut scăzut de COV – mai puțin de 50 g/L

Utilizări Recomandate

Recomandată pentru utilizare pe profile decorative interioare sau exterioare, uși, dulapuri, pereți, tavane, gips-carton, tencuială, lemn, zidărie, metal și suprafețe vopsite anterior.

Sisteme Recomandate

Gips-carton:

1 strat Pratt & Lambert® Drywall Primer
1–2 straturi Aquanamel® Waterborne Alkyd Enamel

Zidărie (maturată 30+ zile):

1 strat Pratt & Lambert® Multi-Purpose Waterborne Primer
1–2 straturi Aquanamel® Waterborne Alkyd Enamel

Suprafață de beton:

Pentru un efect de umplere, aplicați 1 strat Pro-Hide® Silver Latex Block Filler
1–2 straturi Aquanamel® Waterborne Alkyd Enamel

Tencuială (maturată 30+ zile), lemn:

1 strat Pratt & Lambert® Multi-Purpose Waterborne Primer
1–2 straturi Aquanamel® Waterborne Alkyd Enamel

Metal:

1 strat Pratt & Lambert® Multi-Purpose Waterborne Primer
1–2 straturi Aquanamel® Waterborne Alkyd Enamel

Date Tehnice

Liant: Alchidic modificat cu uretan

Finisaj: **Satinat** 25-35 unități @ 60°
Semi-lucios 40-50 unități @ 60°
Lucios >65 unități @ 60°

Punct de inflamabilitate: N/A

Substanță uscată în volum:	Satinat	32 ± 2%
	Semi-lucios	36 ± 2%
	Lucios	35 ± 2%

Substanță uscată în greutate:	Satinat	50 ± 2%
	Semi-lucios	54 ± 2%
	Lucios	51 ± 2%

Greutate/Galon:	Satinat	11.0 lbs.
	Semi-lucios	10.2 lbs.
	Lucios	10.7 lbs.

COV: COV < 50 g/L – 0,21 lb/gal (50 g/L) conform 40 CFR 59.406

Randament: 400 sq. ft. per gallon

Grosime peliculă:	Satinat	4 mils umed; 1,4 mils uscat (36 μm)
	Semi-lucios	4 mils umed; 1,4 mils uscat (36 μm)
	Lucios	4 mils umed; 1,4 mils uscat (36 μm)

*Date de produs calculate pe Bright White / Base

Timp de uscare (la 25°C, 50% U.R.):

Notă: Timpul de uscare depinde de temperatură, umiditate și grosimea peliculei.

La atingere: 1-2 oră

Pentru reaplicare: 4 ore

Diluare: Nu se recomandă

Colorare: Coloranți universali

Baze/Culori per finisaj:	S	S-I	L
Bright White / Base	✓	✓	✓
Deep Base	✓	✓	✓
Neutral Base	✓	✓	✓

Dimensiuni ambalaje: Dimensiuni ambalaje: Quart (0,95 L), 1 Gallon (3,78 L), 5 Gallon (18,9 L) găleți

Conform din 12/2016:

	S	S-I	L
OTC	✓	✓	✓
EC	✓	✓	✓
SCAQMD	✓	✓	✓
CARB	✓	✓	✓
LADCO	✓	✓	✓

Fișe Tehnice de Produs

Pregătirea Suprafeței

ATENȚIE! Îndepărtarea vopselei vechi prin șlefuire, răzuire sau alte metode poate genera praf sau vapori care conțin plumb. Expunerea la praful sau vaporii de plumb poate provoca leziuni cerebrale sau alte efecte adverse asupra sănătății, în special la copii sau femei însărcinate. Controlul expunerii la plumb sau la alte substanțe periculoase necesită utilizarea echipamentului de protecție adecvat, cum ar fi o mască respiratorie corect montată (aprobată NIOSH) și metode corespunzătoare de izolare și curățare. Pentru mai multe informații, apelați National Lead Information Center la 1-800-424-LEAD (în SUA) sau contactați autoritatea locală de sănătate.

Pentru a asigura o aderență corespunzătoare, suprafața ce urmează a fi vopsită trebuie să fie lipsită de murdărie, praf, ulei, grăsime, ceară, rugină și orice alți contaminanți de suprafață. Curățați suprafața folosind un agent de curățare adecvat. Clătiți temeinic și lăsați să se usuce. Șlefuiți sau răzuți suprafața pentru a îndepărta vopseaua desprinsă și pentru a netezi suprafețele vechi. Matuiți suprafețele lucioase cu hârtie abrazivă de granulație 150. Umpleți crăpăturile și găurile cu pastă de șpăcluit pentru a netezi zonele neuniforme. După uscare, șlefuiți și îndepărtați praful rezultat.

Gips-carton: Ștergeți cu o cârpă umedă pentru a îndepărta praful. Lăsați să se usuce. Umpleți crăpăturile și găurile cu compus de șpăcluire și șlefuiți până devin netede. Compusul pentru rosturi trebuie să fie întărit și șlefuit fin. Îndepărtați tot praful rezultat din șlefuire.

Zidărie, bloc de beton: Toate suprafețele noi trebuie să fie întărite conform recomandărilor furnizorului — de obicei cel puțin 30 de zile — și să aibă un pH mai mic de 9. Îndepărtați toți agenții de decofrare și tratare, eflorescențele, sărurile, laptele de ciment și alte materiale străine. Reparați crăpăturile și găurile cu un material de umplere adecvat. Suprafețele rugoase pot fi umplute pentru a obține o suprafață netedă.

Tencuială: Toate suprafețele noi trebuie să fie dure și întărite conform recomandărilor furnizorului — de obicei cel puțin 30 de zile. Tratați tencuiala texturată, moale, poroasă sau făinoasă cu o soluție din 1 pint (aprox. 0,47 L) oțet de uz casnic la 1 galon (aprox. 3,78 L) de apă. Repetați până când suprafața devine dură, apoi clătiți cu apă și lăsați să se usuce.

Lemn, placă fibrolemnoasă pregrunduită, placă dură, placaj: Șlefuiți orice lemn expus până la o suprafață proaspătă și netedă. Reparați toate găurile și imperfecțiunile cu chit pentru lemn sau mastic și șlefuiți neted. Îndepărtați tot praful rezultat.

Aluminiu și metal galvanizat: Spălați cu un agent de curățare adecvat pentru a îndepărta uleiul, grăsimea sau alți contaminanți de suprafață, folosind un detergent-degresant pe bază de apă. Îndepărtați toată coroziunea cu hârtie abrazivă, lână de oțel sau prin alte metode de abraziune.

Etanșare: Umpleți rosturile dintre pereți, tavane, cornișe și alte finisaje cu silicon latex sau silicon latex siliconizat după grunduirea suprafeței.

Mucegai: Îndepărtați înainte de vopsire prin spălarea cu o soluție formată din 1 parte înălbitor lichid și 3 părți apă. Aplicați soluția și frecăți zona afectată. Lăsați soluția să acționeze pe suprafața afectată timp de 10 minute. Clătiți bine cu apă și lăsați suprafața să se usuce înainte de vopsire. Purtați ochelari de protecție, mănuși impermeabile și îmbrăcăminte de protecție. Spălați rapid orice cantitate din amestec care intră în contact cu pielea. **NU ADĂUGAȚI DETERGENȚI SAU AMONIAK ÎN SOLUȚIA DE ÎNĂLBITOR/APĂ.**

Accolade® Exterior Premium Paint & Primer Z0700 Series – Satinat Z0800 Series – Semi-lucios Z0900 Series – Lucios

Aplicare

Temperatură (aer, suprafață și material):

Aplicați la temperaturi peste 2°C.

Este posibil să fie necesare mai multe straturi de vopsea pentru suprafețe noi și nevopsite, pentru schimbări dramatice de culoare sau atunci când se folosesc culori închise/vibrante, pentru un aspect și o acoperire optime.

Pulverizare airless:

Presiune.....	2000 psi
Duză.....	.013" - .017"
Diluție.....	Nu este necesară

Pensulă:

Tip pensulă.....	Nylon/poliester
Diluție.....	Nu este recomandată

Trafalet:

Manșon.....	1/4" - 1/2" țesut
Diluție.....	Nu este recomandată

Sfaturi pentru îmbunătățirea performanței

- Curățați temeinic suprafața
- Pregătiți substratul pentru a crea o suprafață uniformă
- Reparați crăpăturile, fisurile și deschiderile prin perete folosind un material de etanșare sau un chit special
- Umpleți golurile și deschiderile din jurul ferestrelor și ușilor folosind un material de etanșare sau un chit special
- Etanșați după necesități utilizând silicon latex de calitate sau silicon latex siliconizat care se poate vopsi.

Precauții

- Protejați de îngheț
- Nereactiv fotochimic

Curăță

Curățați imediat scurgerile și stropii de produs cu apă caldă și săpun. Curățați imediat mâinile și uneltele după utilizare cu apă caldă și săpun. După curățare, clătiți echipamentul de pulverizare cu white spirit pentru a preveni ruginirea acestuia. Urmați recomandările de siguranță ale producătorului atunci când utilizați white spirit.

Informațiile și recomandările prezentate în această Fișă de Date a Produsului se bazează pe teste efectuate de sau în numele Pratt & Lambert Paints. Aceste informații și recomandări sunt supuse modificărilor și se referă la produsul disponibil la momentul publicării. Consultați dealerul sau reprezentantul Pratt & Lambert pentru a obține cea mai recentă Fișă de Date a Produsului.