

Antigraf



RAZREĐIVANJE
0%



POKRIVNOST
15 - 25 m²/L



ALAT ZA PRIMENU
valjak, četka ili
bezvazdušni pištolj
za prskanje



SUSENJE
1-2 sata

Bezbojna zaštita
površine

» Antigrafitna zaštita građevinskih površina

Bezbojna formula na vodenoj bazi za zaštitu zgrada i građevinskih površina od grafita i boja u spreju. Pogodan je za upotrebu i životnu sredinu, otporna na UV zračenje, potpuno je propustljiva i ne utiče na nijansu ili prirodan izgled površina. Može se nanositi na vertikalne i horizontalne površine od betona, štukature, maltera, mermera, prirodnog kamena itd. Pošto je žrtveni sloj, to znači da je nakon uklanjanja grafita toplom vodom i ribanjem ili pranjem vodom pod pritiskom, potrebno naneti novi sloj KRAFT ANTIGRAF-a.

A/c (WB) Premazi za spoljne zidove sa mineralnom podlogom.

- VOC granična vrednost: 40g/L
- Maksimalna koncentracija VOC proizvoda spremnog za upotrebu: 39 g/L

» Žrtveni sloj

» Bez uticaja na izgled površine

TEHNIČKI PODACI

Gustina ISO 2811 @ 25°C	0,99 g/ml (±0,02)
Čaša za protok - viskoznosti No4 ISO 2431 @ 25°C	12 s (±2)
Pokrivnost po sloju	15 – 25 m ² /L*
pH	8.0-9.0

* U zavisnosti od načina nanošenja i površinske apsorpcije.

Antigraf

Bezbojna zaštita
površine

PRIPREMA POVRŠINE

Da bi se osiguralo dobro prijanjanje, površina mora biti suva, čista, bez prašine, masnoća, soli, ostataka i dr. Sveže površine od betona, štukature i gipsa moraju se sušiti najmanje 28 dana pre nanošenja proizvoda. Naneti jedan sloj i ukloniti višak materijala krpom nakon 15 min. Za snažniju zaštitu preporučuje se nanošenje drugog sloja 3 sata nakon prvog.

» **Na veoma porozne podloge:** Naneti jedan sloj KRAFT MARBLE AQUA 24 sata pre nanošenja prvog sloja KRAFT ANTIGRAF-a pri povoljnim vremenskim uslovima za sušenje.

UPUTSTVA ZA PRIMENU

- » Za uklanjanje grafita: Koristite toplu vodu (>60°C) i nakvasiti površinu da ostane vlažna oko 2-4 minuta. Ukloniti KRAFT ANTIGRAF sa površine pomoću mašine sa toplom vodom pod visokim pritiskom. Podesiti pritisak vode prema tretiranoj površini. Kada se grafiti uklone, temeljno oprati površinu vrućom vodom i ponovo zaštititi očišćeno područje sa KRAFT ANTIGRAF-om.
- » Može se nanositi četkom, valjkom ili bezvazdušnim pištoljem za prskanje.
- » Nije potrebno razređivanje.
- » Suvo na dodir: 1-2 sata na 25°C i 50% relativne vlažnosti (vreme sušenja je duže pri vlažnim/hladnim uslovima).
- » Vreme ponovnog premazivanja: Minimum 3 sata nakon nanošenja prvog premaza pri povoljnim uslovima za vreme sušenja.
- » Maksimalna zaštita i potpuno stvrdnjavanje postiže se najranije 24 sata nakon primene pri povoljnim vremenskim uslovima za sušenje.
- » Dobro promešati pre i tokom nanošenja.
- » Ne primenjivati na temperaturama ispod 10°C ili iznad 35°C i pri relativnoj vlažnosti vazduha 65% ili višoj.
- » Ne primenjivati u slučaju očekivane kiše.

UPUTSTVA NAKON UPOTREBE

» Čišćenje: Odmah očistiti alat i ostatke proizvoda toplom vodom i sapunom ili deterdžentom.

PAKOVANJE

Dostupno u bezbojnoj nijansi, u plastičnim posudama od 18L.

UPUTSTVA O ZDRAVLJU, BEZBEDNOSTI I ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE

Pre upotrebe pažljivo pročitati uputstva na ambalaži. Za više informacija pogledati Bezbednosni list.

Broj telefona Centra za kontrolu trovanja:

011 360 8440

SKLADIŠTENJE

Čuvati proizvod na temperaturama između 5°C i 35°C izbegavajući izlaganje direktnoj sunčevoj svetlosti i kiši, najviše 24 meseca od datuma proizvodnje. Čuvati ambalažne posude čvrsto zatvorene kada se proizvod ne koristi.