

Bonding Primer



RAZREĐIVANJE
0%



POKRIVNOST
4 - 6 m²/kg



ALAT ZA PRIMENU
Četka ili valjak



SUSENJE
1-2 sata

Adhezioni kvarcni
osnovni premaz

»Visoka otpornost na alkalije

Akrilni adhezivni osnovni premaz sa kvarcnim peskom, koji formira grubu površinu i pojačava prijanjanje maltera ili organskih maltera. Pogodan je za spoljašnje ili unutrašnje glatke ili niskoupijajuće površine, kao što su beton, pločice, plastika i metali. Odlikuje se visokom otpornošću na alkalije. Proizvod spreman za upotrebu. Omogućava idealne uslove prijanjanja za premazivanje obojenih i ultra glatkih površina, za nanošenje maltera na beton, za premazivanje osnovnim premazom širokih pukotina ili oštećenog betona (čoškovi i sl.) pre nanošenja maltera, kao i za lepljenje termoizolacionih panela na površinama od metala ili PVC-a.

A/h (WB) Vezivni osnovni premazi

- Granična vrednost EU: 30g/l (2010).
- Maksimalna koncentracija VOC proizvoda spremnog za upotrebu: <29g/L

»Poboljšava prijanjanje

»Spremno za upotrebu

TEHNIČKI PODACI

Gustina ISO 2811 @ 25°C	1.25 g/ml (±0.05)
Viskoznost ASTM D 562-05 pri 25°C	105KU (±15)
pH	8.5-9.5
Pokrivnost po sloju*	4-6 m ² /kg*

* U zavisnosti od nijanse, načina nanošenja i apsorpcije površine.

Bonding Primer

Adhezioni kvarcni
osnovni premaz

PRIPREMA POVRŠINE

Da bi se osiguralo dobro prijanjanje, površina mora biti suva, čvrsta, bez prašine, masnoća, soli, rđe, ostataka, oštećene boje itd. Izbegavati stvaranje prašine i izlaganje istoj.

- » Pre nanošenja, ukloniti svu mahovinu, gljivice i alge mehaničkom abrazijom, oprati vodom sa sapunicom i ostaviti da se površina osuši.
- » Da bi se obezbedila adekvatna zaštita od buđi, koristiti KRAFT MOLD BLOCKER.
- » Na metalnim površinama preporučuje se odmašćivanje pomoću KRAFT BRUSH SOLVENT.
- » Koristiti KRAFT PUTTY za popunjavanje šupljina, pukotina i drugih oštećenih površina.

UPUTSTVA ZA PRIMENU

- » Pre nanošenja maltera na glatku površinu, preporučuje se nanošenje dva sloja KRAFT BONDING PRIMER u skladu sa formiranom teksturom.
- » Može se naneti četkom ili valjkom.
- » Razređivanje se ne preporučuje.
- » Suvo na dodir: 1-2 sata na 25°C i 50% relativne vlažnosti vazduha. Vreme sušenja zavisi od vremenskih uslova
- » Minimalno vreme sušenja pre ponovnog nanošenja: 6 sati na 25°C i 50% relativne vlažnosti vazduha.
- » Dobro promešati pre i tokom nanošenja.
- » Ne primenjivati na temperaturama ispod 10°C ili iznad 35°C i pri relativnoj vlažnosti vazduha 65% ili više.
- » Ne nanositi prilikom direktne izloženosti suncu ili vetru, ili u slučaju mogućih padavina.

UPUTSTVA NAKON UPOTREBE

- » Odmah očistiti alat toplom vodom i sapunom.
- » Dobro zatvoriti ambalažnu posudu kako bi se sačuvao proizvod u dobrom stanju za buduću upotrebu.

PAKOVANJE

Dostupno u pakovanjima od 1 kg, 4 kg i 14 kg u beloj i cigla-crvenoj boji.

UPUTSTVA O ZDRAVLJU, BEZBEDNOSTI I ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE

Pre upotrebe pažljivo pročitati uputstva na ambalaži. Za više informacija pogledati Bezbednosni list.

Broj telefona Centra za kontrolu trovanja:

011 360 8440

SKLADIŠTENJE

Čuvati proizvod na temperaturama između 5°C i 35°C izbegavajući izlaganje direktnoj sunčevoj svetlosti i kiši, najviše 24 meseca od datuma proizvodnje. Čuvati ambalažne posude čvrsto zatvorene kada se proizvod ne koristi.