

Epoxy Primer



RAZREĐIVANJE
10 - 20 % sa
NITRO 2000



POKRIVNOST
5 - 7 m²/L



ALAT ZA PRIMENU
četka, valjak ili
bezvazdušni pištolj
za prskanje



SUSENJE
1-2 sata

Dvokomponentni epoksidni
osnovni premaz

» Izuzetno prijanjanje

Dvokomponentni epoksidni posnovni premaz na bazi rastvarača pogodan za zaštitu površina od cementa, metala, za građevinske površine uopšte, kao i za industrijske podove. Lako se nanosi stvarajući površinu koja obezbeđuje odlično prijanjanje epoksidne boje ili PU boje.

Alj (SB) Dvokomponentni premazi

- VOC granična vrednost: 500 g/L.
- Maksimalna koncentracija VOC proizvoda spremnog za upotrebu: 499 g/L.

» Visoka otpornost

» Štiti od alkalijske i rđe

TEHNIČKI PODACI

Boja	Siva
Gustina ISO 2811 @ 25°C	1,42 g/ml (±0,02) (A+B)
Viskoznost ASTM D 562-05 pri 25°C	60-80 KU
Zapremina čvrstih materija	55% (±0,5)
Težina čvrste materije	72% (±0,5)
Odnos mešanja	3:1 po zapremini
Vreme upotrebljivosti	5 - 6 sati.
Pokrivnost po sloju	5 - 7 m ² /L*
Preporučena debljina suvog filma (2 sloja)	50-70 µm

* U zavisnosti od načina nanošenja i površinske apsorpcije.

Epoxy Primer

Dvokomponentni epoksidni osnovni premaz

PRIPREMA POVRŠINE

Da bi se osiguralo dobro prijanjanje, površina mora biti suva (granica vlažnosti <4%), čista i bez prašine, masnoća, soli, rđe, ostataka, oštećene boje i dr.

» **Na novim površinama:** naneti 1 sloj KRAFT EPOXY PRIMER kako bi se osiguralo dobro prijanjanje boje i zaštitilo od alkalija i rđe. Zatim naneti 2 sloja KRAFT EPOXY PAINT.

UPUTSTVA ZA PRIMENU

- » Dodati komponentu B u komponentu A i uz pomoć mešača mešati 5 minuta dok smesa ne postane homogena.
- » Možete se nanositi četkom, valjkom ili bezvazdušnim pištoljem za prskanje.
- » Razređivanje:
 - Prvi sloj: 15-20% sa KRAFT NITRO SOLVENT 2000
 - Drugi sloj: 10-15% sa KRAFT NITRO SOLVENT 2000
- » Suvo na dodir: 1-2 sata na 25°C i 50% relativne vlažnosti vazduha (vreme sušenja je duže pri vlažnim/hladnim uslovima).
- » Minimalno vreme do ponovnog nanošenja: 24 sata.
- » Dobro promešati pre i tokom nanošenja.
- » Niže temperature i veća vlažnost će produžiti vreme stvrdnjavanja, dok će obrnuti uslovi to vreme skratiti.
- » Ne primenjivati na temperaturama ispod 5°C ili iznad 35°C i pri relativnoj vlažnosti vazduha 65% ili višoj.

UPUTSTVA NAKON UPOTREBE

» Odmah očistiti alat i ostatke proizvoda pomoću KRAFT NITRO SOLVENT 2000.

PAKOVANJE

Dostupno u sivoj boji, u posudama od 3L (A+B).

UPUTSTVA O ZDRAVLJU, BEZBEDNOSTI I ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE

Pre upotrebe pažljivo pročitati uputstva na ambalaži. Za više informacija pogledati Bezbednosni list.

Broj telefona Centra za kontrolu trovanja:

011 360 8440

SKLADIŠTENJE

Čuvati proizvod na temperaturama između 5°C i 35°C izbegavajući izlaganje direktnoj sunčevoj svetlosti i kiši, najviše 24 meseca od datuma proizvodnje. Čuvati ambalažne posude čvrsto zatvorene kada se proizvod ne koristi.