

Remover



RAZREĐIVANJE
0%



POTROSNJA
250 - 500mL/m²



ALAT ZA PRIMENU
četka, strugač ili
špahtla

Sredstvo za skidanje
boje

» **Sredstvo visokih
performansi**

» **Lako za
primenu**

» **Bez dihlometana**

Sredstvo za skidanje boje bez dihlometana visokih performansi za lako uklanjanje starih boja na vodenoj bazi ili na bazi rastvarača kao i lakova, sa bilo koje površine (zidovi, podovi, drvo, metal itd.). Njegova posebna formula pomaže u efikasnom uklanjanju čak i veoma debelih filmova jednokomponentnih ili dvokomponentnih boja (PU ili epoksidnih).

TEHNIČKI PODACI

Gustina ISO 2811	0.96 g/mL (±0.02)
Viskoznost ASTM D 562-05 pri 25°C	90 KU (±15)
Potrošnja po sloju	250 - 500 mL/m ²

Remover

Sredstvo za skidanje
boje

UPUTSTVA ZA PRIMENU

- » Proizvod je spreman za upotrebu.
 - » Koristiti samo na otvorenom ili u dobro provetrenom prostoru.
 - » Nosite zaštitne rukavice i zaštitnu opremu za lice i oči.
 - » Nanesite debeli sloj KRAFT REMOVER četkom preko obojene površine.
 - » Ostaviti 5-10 minuta da deluje za uklanjanje jednokomponentnih boja i 15-30 minuta za uklanjanje dvokomponentnih boja.
 - » U slučaju veoma starih ili visokopostojanih boja, naneti drugi sloj KRAFT REMOVER.
 - » Kada se boja koja se uklanja potklobuči, koristiti strugač ili špahtlu.
 - » Obrusiti površinu brusnim papirom i ukloniti ostatke.
 - » Očistiti površinu KRAFT BRUSH SOLVENT ili isprati vodom pod pritiskom.
- Ne primenivati na temperaturama ispod 5°C ili iznad 35°C.

UPUTSTVA NAKON UPOTREBE

- » Dobro zatvoriti ambalažnu posudu kako bi se sačuvao proizvod u dobrom stanju za buduću upotrebu. Čuvati na hladnom mestu pre ili posle otvaranja, izbegavajući izlaganje sunčevoj svetlosti ili smrzavanju.
- » Odmah očistiti alat vodom i sapunom.

PAKOVANJE

Dostupno u pakovanjima od 0,375L i 0,75L.

UPUTSTVA O ZDRAVLJU, BEZBEDNOSTI I ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE

Pre upotrebe pažljivo pročitati uputstva na ambalaži. Za više informacija pogledati Bezbednosni list.

Broj telefona Centra za kontrolu trovanja:

011 360 8440

SKLADIŠTENJE

Čuvati proizvod na temperaturama između 5°C i 35°C izbegavajući izlaganje direktnoj sunčevoj svetlosti i kiši, najviše 24 meseca od datuma proizvodnje. Čuvati ambalažne posude čvrsto zatvorene kada se proizvod ne koristi.