



PRATT & LAMBERT® PAINTS
Never compromise®

Accolade® Exterior Premium Paint & Primer

Seria RZ4600/RF4600 – Mat
Seria RZ4000/RF4000 – Catifelat
Seria RZ4700/RF4700 – Satinat
Seria RZ4100/RF4100 – Semi-lucios

Vopseala de interior + grund Pratt & Lambert® Accolade® este un strat de acoperire premium, pe bază de apă, 100% acrilic, care oferă un strat antimicrobian*, aplicare uniformă, putere excelentă de acoperire, un finisaj ușor de întreținut, rezistent la pete și la zgârieturi, precum și un aspect final deosebit. Accolade asigură un strat rezistent la mușcături, fiind ideal pentru zone cu umiditate ridicată, precum baie. Poate fi aplicată direct pe majoritatea suprafețelor vopsite anterior sau pe gips-carton neacoperit, tencuială, zidărie și lemn care nu prezintă migrarea pigmentilor, fără utilizarea unui grund separat.

- Vopsea + Grund
- Aplicare uniformă
- Putere excelentă de acoperire
- Finisaj ușor de întreținut
- Lavabilă și rezistentă la frecare
- *Antimicrobian – acest produs conține agenți care inhibă dezvoltarea microbilor pe suprafața filmului de vopsea.

Utilizări Recomandate

Recomandat pentru utilizare pe pereți, tavane, profile decorative, gips-carton, tencuială, lemn, zidărie, metal și suprafețe vopsite anterior.

Sisteme Recomandate

APLICARE DIRECTĂ pe următoarele substraturi cu 1 sau 2 straturi de Accolade® Interior Paint + Primer SAU utilizați grundul corespunzător conform instrucțiunilor de mai jos:

Gips-carton:

1 strat de grund Pratt & Lambert® Drywall Primer
1 strat de grund Pratt & Lambert® Drywall Primer

Zidărie (maturată minimum 30 de zile):

1 strat de grund Pratt & Lambert® Multi-Purpose Waterborne Primer
1-2 straturi de Accolade® Paint + Primer Interior Waterborne

Bloc de beton:

Pentru un efect de umplere, utilizați 1 strat de Pro-Hide® Silver Latex Block Filler
1-2 straturi de Accolade® Paint + Primer Interior Waterborne

Tencuială (maturată minimum 30 de zile), Lemn:

1 strat de grund Pratt & Lambert® Multi-Purpose Waterborne Primer
1-2 straturi de Accolade® Paint + Primer Interior Waterborne

Următorul substrat necesită utilizarea unui grund:

Metal

1 strat de grund Pratt & Lambert® Multi-Purpose Waterborne Primer
1-2 straturi de Accolade® Paint + Primer Interior Waterborne

Date Tehnice

Liant:	100% Acrilic	
Finisaj:	Mat 0-5 unități @ 85° Catifelat 20-30 unități @ 85° Satinat fin 15-25 unități @ 65° Semi-lucios 30-40 unități @ 60°	
Punct de inflamabilitate:	N/A	
Substanță uscată în volum:*	Mat	40 ± 2%
	Catifelat	35 ± 2%
	Satinat fin	36 ± 2%
	Semi-lucios	37 ± 2%
Substanță uscată în greutate:*	Mat	55 ± 2%
	Catifelat	49 ± 2%
	Satinat fin	48 ± 2%
	Semi-lucios	50 ± 2%
Greutate/ Galon:*	Mat	11.2 lbs.
	Catifelat	10.5 lbs.
	Satinat fi	10.3 lbs.
	Semi-lucios	10.4 lbs.

COV: COV < 50 g/L – 0,42 lb/gal (50 g/L) conform 40 CFR 59.406

Randament: 400 sq. ft. per gallon (aproximativ 9,8 m²/litru)

Grosime peliculă:	Mat	4 mils umed; 1,6 mils uscat (41 μm)
	Catifelat	4 mils umed; 1,4 mils uscat (36 μm)
	Satinat fin	4 mils umed; 1,4 mils uscat (36 μm)
	Semi-lucios	4 mils umed; 1,5 mils uscat (38 μm)

*Date de produs calculate pe Base 1

Timp de uscare (@ 77°F / 25°C, 50% U.R.):

Notă: Timpul de uscare depinde de temperatură, umiditate și grosimea peliculei.

La antigere: 30 minute

Pentru reaplicare: 4 ore

Diluare: Apă

Colorare: Coloranți universali

Dimensiuni ambalaje: Quart (0,95 L), Gallon (3,78 L), 5 Gallon (18,9 L)

**Semi-Gloss Designer White/Base și Base 1/White nu sunt conforme SCAQMD, dar Base 2 și Base 3 sunt conforme SCAQMD.

*Vă rugăm să consultați site-ul MPI Approved Products pentru lista curentă a produselor Pratt & Lambert aprobate.

Fișe Tehnice de Produs

Pregătirea Suprafeței

ATENȚIE! Îndepărtarea vopselei vechi prin șlefuire, răzuire sau alte metode poate genera praf sau vapori care conțin plumb. Expunerea la praful sau vaporii de plumb poate provoca leziuni cerebrale sau alte efecte adverse asupra sănătății, în special la copii sau femei însărcinate. Controlul expunerii la plumb sau alte substanțe periculoase necesită utilizarea echipamentului de protecție adecvat, cum ar fi un respirator corect montat (aprobat NIOSH) și metode corecte de izolare și curățare. Pentru mai multe informații, apelați National Lead Information Center la 1-800-424-LEAD (în SUA) sau contactați autoritatea locală de sănătate.

Pentru a asigura aderența corespunzătoare, suprafața ce urmează a fi vopsită trebuie să fie lipsită de murdărie, praf, ulei, grăsime, ceară, rugină și orice alți contaminanți de suprafață. Curățați suprafața folosind un agent de curățare adecvat. Clătiți bine și lăsați să se usuce. Șlefuiți sau răzuiți suprafața pentru a îndepărta orice vopsea desprinsă și pentru a netezi suprafețele vechi. Matuiți suprafețele lucioase folosind hârtie abrazivă de granulație 150. Umpleți crăpăturile și găurile cu pastă de șpăcluit pentru a netezi zonele neuniforme. După uscare, șlefuiți și îndepărtați praful rezultat.

Placă de gips-carton: Ștergeți cu o cârpă umedă pentru a îndepărta praful. Lăsați să se usuce. Umpleți crăpăturile și găurile cu compus de șpăcluire și șlefuiți neted. Compusul pentru rosturi trebuie să fie uscat și șlefuit fin. Îndepărtați tot praful rezultat din șlefuire.

Zidărie, Bloc de beton: Toate suprafețele noi trebuie să fie întărite conform recomandărilor furnizorului — de obicei cel puțin 30 de zile — și să aibă un pH între 7 și 10. Îndepărtați toți agenții de decofrare și tratare, eflorescențele, sărurile, laptele de ciment și alte substanțe străine. Reparați crăpăturile și găurile cu un material de umplere adecvat. Suprafețele rugoase pot fi umplute pentru a obține o suprafață netedă.

Tencuială: Toate suprafețele noi trebuie să fie dure și întărite conform recomandărilor furnizorului — de obicei cel puțin 30 de zile. Tratați tencuiala texturată, moale, poroasă sau făinoasă cu o soluție din 1 pint (aprox. 0,47 litri) oțet de uz casnic la 1 galon (aprox. 3,78 litri) de apă. Repetați până când suprafața devine dură, clătiți cu apă și lăsați să se usuce.

Lemn, Placă fibrolemnoasă pregrunduită, Placă dură, Placaj: Șlefuiți orice lemn expus până la o suprafață proaspătă și netedă. Reparați toate găurile și imperfecțiunile cu chit pentru lemn sau mastic și șlefuiți neted. Îndepărtați tot praful rezultat din șlefuire.

Aluminiu și metal galvanizat: Spălați cu un agent de curățare adecvat pentru a îndepărta uleiul, grăsimea sau alți contaminanți de suprafață, folosind un degresant pe bază de apă. Îndepărtați toată coroziunea cu hârtie abrazivă, lână de oțel sau prin alte metode de abraziune.

Etanșare (Calafatare): Umpleți golurile dintre pereți, tavane, cornișe și alte profile decorative cu un chit pe bază de latex sau latex siliconat după grunduirea suprafeței.

Mușchi / Mușgai: Îndepărtați înainte de vopsire spălând cu o soluție formată din 1 parte înălbitor lichid și 3 părți apă. Aplicați soluția și frecăți zona afectată de mușgai. Lăsați soluția să acționeze pe zona afectată timp de 10 minute. Clătiți bine cu apă și lăsați suprafața să se usuce înainte de vopsire. Purtați ochelari de protecție, mănuși impermeabile și îmbrăcăminte de protecție. Spălați rapid orice cantitate din amestec care intră în contact cu pielea. **NU ADĂUGAȚI DETERGENȚI SAU AMONIAC ÎN SOLUȚIA DE ÎNĂLBITOR/APĂ.**

Informațiile și recomandările prezentate în această Fișă de Date a Produsului se bazează pe teste efectuate de sau în numele Pratt & Lambert Paints. Aceste informații și recomandări sunt supuse modificărilor și se referă la produsul disponibil la momentul publicării. Consultați dealerul sau reprezentantul Pratt & Lambert pentru a obține cea mai recentă Fișă de Date a Produsului.

Accolade® Exterior Premium Paint & Primer Z4400 Series – Mat Z4500 Series – Satinat fin Z4900 Series – Semi-lucios

Aplicare

Temperatură (aer, suprafață și material):

Aplicați la temperaturi de peste 50°F.

Este posibil să fie necesare mai multe straturi de vopsea pentru suprafețe noi și nevopsite, pentru schimbări dramatice de culoare sau atunci când se folosesc culori închise/vibrante, pentru un aspect și o acoperire optime.

Pulverizare Spray:

Presiune.....	2000 psi
Duză.....	.015" - .019"
Diluție.....	Nu este necesară

Pensulă:

Tip pensulă.....	Nylon/poliester
Diluție.....	Nu este recomandată

Trafalet:

Manșon.....	1/4" - 3/4"
Diluție.....	Nu este recomandată

Pulverizare Spray:

Presiune aer.....	40-60psi
Presiune fluid....	20psi
Duză.....	704/FX
Diluție.....	Maximum 125 ml apa la litru

Sfaturi pentru îmbunătățirea performanței

- Curățați temeinic suprafața
- Pregătiți substratul pentru a crea o suprafață uniformă
- Reparați crăpăturile, fisurile și golurile care trec prin perete folosind un material de etanșare sau un chit adecvat
- Umpleți golurile și deschiderile din jurul ferestrelor și ușilor folosind un material de etanșare sau un chit adecvat
- Aplicați calafăt unde este necesar, folosind un chit de latex de calitate sau un chit/de etanșare siliconat, vopsibil

Precauții

- Protejați de îngheț
- Doar pentru utilizare la exterior
- Nereactiv fotochimic

Curățare

Curățați imediat scurgerile și stropii de produs cu apă caldă și săpun. Curățați imediat mâinile și uneltele după utilizare cu apă caldă și săpun. După curățare, clătiți echipamentul de pulverizare cu white spirit pentru a preveni ruginirea acestuia. Urmați recomandările de siguranță ale producătorului atunci când utilizați white spirit.